

高萩市内通学路の対策一覧表

【高萩小学校】

| №. | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 事業年度 |
|----|----------|----------------|--|---|--------------|-----------|
| ① | 市道1661号線 | 高萩市大字高戸137 | 登下校の際に市道を横断する必要があり危険 | 横断歩道塗替え | 高萩警察署 | H27年度完了 |
| ② | 市道1661号線 | 高萩市大字高戸137 | 道路が狭く交通量が多い。 | 「通学路」等の路面表示 | 高萩市 | H27年度完了 |
| ③ | 市道206号線 | 高萩市大字高萩87-2 | 車が高速で通過し、一部歩道が無い箇所があり危険 | 「学童注意」等の路面表示、のぼり旗を設置し、ドライバーへの注意喚起、市道脇の草刈りを実施 | 高萩市 | H27年度完了 |
| ④ | 国道461号 | 高萩市大字安良川1450-3 | 横断歩道は設置されているが信号機が無く危険 | 信号機の設置 都市計画道路安良川赤浜線事業に伴う歩道設置 | 高萩警察署 茨城県 | H29年度以降 |
| ⑤ | 市道1380号線 | 高萩市本町1-298 | T字路となっており、待機スペースが無く危険 | 横断歩道の位置を東側へ移動 | 高萩警察署 | H27年度完了 |
| ⑥ | 市道1380号線 | 高萩市本町1-298 | T字路となっており、待機スペースが無く危険 | 市道1380号線南側に外側線設置及び横断歩道南側にポールコーンを設置し、待機スペースを確保 | 高萩市 | H28年度完了予定 |
| ⑦ | 市道206号線 | 高萩市大字安良川1 | 市道206号線と県道298号線の交差点で、車と歩行者が接触する恐れがあり危険 | 横断歩道の位置を調整 | 高萩警察署 | H27年度完了 |
| ⑧ | 市道206号線 | 高萩市大字安良川1 | 市道206号線と県道298号線の交差点で、車と歩行者が接触する恐れがあり危険 | 市道206号線南側外側線塗替え、交差点にポールコーン設置 | 高萩市 | H28年度完了予定 |
| ⑨ | 市道118号線 | 高萩市大字高萩8-1 | 交通量が多い通りであるが、電柱が何本も立っていて見通しも悪く、横断歩道も狭く危険 | グリーンベルト設置 | 高萩市 | H28年度完了 |
| ⑩ | 国道461号 | 高萩市大字安良川731 | 変形交差点となっており、待機スペースが確保されておらず危険 | 市道118号線西側の外側線塗替え及びポールコーン設置 | 茨城県 | H28年度完了予定 |
| ⑪ | 市道118号線 | 高萩市大字安良川731 | 変形交差点となっており、待機スペースが確保されておらず危険 | 砕石敷均し | 高萩市 | H28年度完了 |
| ⑫ | 県道230号線 | 高萩市大字安良川763-6 | 県道230号線と市道102号線の交差点の待機スペースが狭く危険 | 歩道部水路グレーチングの交換 | 茨城県 | H30年度完了 |
| ⑬ | 県道230号線 | 高萩市大字石滝455 | 横断歩道が無く危険 | 横断歩道の設置 | 高萩警察署 | H28年度完了 |
| ⑭ | 市道118号線 | 高萩市本町1-100-2 | 「スクールゾーン」路面標示が消えかかっている。 | 「スクールゾーン」路面標示塗替え | 高萩市 | H27年度完了 |
| ⑮ | 市道118号線 | 高萩市大字高萩11-8 | 「スクールゾーン」路面標示が消えかかっている。 | 「スクールゾーン」路面標示塗替え | 高萩市 | H27年度完了 |

| №. | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 事業年度 |
|----|----------|---------------|---|--|-------|---------|
| ⑯ | 市道1132号線 | 高萩市大字高戸17-19 | 道路幅が狭く見通しが悪く、自動車交通量も多く危険 | グリーンベルト設置及び抜本的な対応が難しい箇所であるため、都市計画道路3・4・1号安良川下手綱線の開通に合わせ、通学路を新都市計画道路へ変更 | 高萩市 | H28年度以降 |
| ⑰ | 国道461号 | 高萩市大字安良川661 | 国道461号の歩道が狭い上に、横断歩道のたまりスペースが無く、また、右折車線が無いいため、直進左折車が右折待ち車両を避ける際に、歩行者に接近する状況も見られ、危険 | 右折車線設置、歩道の拡幅 | 茨城県 | H30年度完了 |
| ⑱ | 県道230号 | 高萩市大字安良川757-1 | 四方向からの交通量が多く、右折する車両に危険を感じる。 | 信号調整、矢印信号の設置 | 高萩警察署 | H31年度以降 |
| ⑲ | 県道231号 | 高萩市大字安良川757-1 | 四方向からの交通量が多く、右折する車両に危険を感じる。 | 右折レーンの設置 | 茨城県 | H31年度以降 |

【秋山小学校・秋山中学校】

| №. | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 事業年度 |
|----|----------|---------------|-----------------------------|---|-------|-----------|
| ① | 国道461号 | 高萩市大字秋山531-1 | Y字路となっており、車と歩行者が接触する恐れがあり危険 | 横断歩道の廃止 | 高萩警察署 | H28年度完了 |
| ② | 国道461号 | 高萩市大字秋山533-1 | 歩道が狭く、ガードレールもないため危険 | ポールコーンをガードパイプへ変更 | 茨城県 | H28年度完了 |
| ③ | 国道461号 | 高萩市大字秋山625-3 | T字路となっており、車と歩行者が接触する恐れがあり危険 | 停止線及び「止まれ」の塗替え | 高萩警察署 | H27年度完了 |
| ④ | 国道461号 | 高萩市大字島名2129-4 | 歩道が狭く、ガードレールがないため危険 | 待機スペースが確保できない西側横断歩道の廃止及び横断歩道の道路標識のサイズ変更 | 高萩警察署 | H28年度完了 |
| ⑤ | 国道461号 | 高萩市大字島名2152 | 歩道が狭く、ガードレールがないため危険 | 南側歩道に設置してある用水路への転落防止用ガードパイプの修繕 | 高萩市 | H27年度完了 |
| ⑥ | 市道217号線 | 高萩市大字島名1522-3 | T字路であり、見通しが悪く危険 | 横断歩道の位置を北側へ移動 | 高萩警察署 | H27年度完了 |
| ⑦ | 市道217号線 | 高萩市大字島名1522-3 | T字路であり、見通しが悪く危険 | 横断歩道東側にポールコーンを設置し、待機スペースを確保 | 高萩市 | H28年度完了予定 |
| ⑧ | 市道217号線 | 高萩市大字島名1522-3 | 横断歩道が消えかかっている。 | 横断歩道の塗替え | 高萩警察署 | H27年度完了 |
| ⑨ | 市道1485号線 | 高萩市大字島名1528-2 | 道路が狭く、車と歩行者が接触する恐れがあり危険 | 「合流注意」、「歩行者注意」等の路面表示 | 高萩市 | H27年度完了 |
| ⑩ | 市道208号線 | 高萩市大字島名1476 | 塀に囲まれた十字路で見通しが悪く危険 | 停止線の塗替え | 高萩警察署 | H27年度完了 |
| ⑪ | 市道1486号線 | 高萩市大字島名1555-5 | 道幅が狭く危険 | 「学童注意」等の路面表示 | 高萩市 | H27年度完了 |

| №. | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 事業年度 |
|----|----------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|---------|
| ⑫ | 国道461号 | 高萩市大字島名2139-4 | 歩道が狭く、ガードレールもないため危険 | ガードレール、ガードパイプ又はポールコーンの設置 | 茨城県 | H27年度以降 |
| ⑬ | 市道1454号線 | 高萩市大字秋山625-6 | 道幅が狭く、民地の生け垣が市道敷にはみ出しており危険 | 注意喚起 | 高萩市 | H27年度完了 |
| ⑭ | 国道461号 | 高萩市大字島名2129-32 | 速度規制標識及び駐車禁止標識が歩道中央にあり危険 | 速度規制標識及び駐車禁止標識を移設 | 高萩警察署 | H30年度完了 |
| ⑮ | 市道208号線 | 高萩市大字島名1555-5 | 道幅が狭く危険 | 外側線（ドット線）設置 | 高萩市 | H28年度完了 |
| ⑯ | 市道217号線 | 高萩市大字島名1522-3 | 歩道が無く、長い直線道路のため、児童の横を高速で通過する車両があり危険 | 外側線及びグリーンベルト設置 | 高萩市 | H30年度完了 |
| ⑰ | 市道1447号線 | 高萩市大字秋山568-4 | 国道461号から減速せずに進入してくる車両があり危険 | 外側線（ドット線）設置 | 高萩市 | H28年度完了 |
| ⑱ | 国道461号 | 高萩市大字秋山554 | 国道461号からの進入車両から横断中の児童が見えにくく危険 | 秋山小学校正門西側スーパーシバタ北側国道461号沿いのポールコーン増設 | 茨城県 | H28年度完了 |
| ⑲ | 市道208号線 | 高萩市大字島名1469 | 道幅が狭く、塀に囲まれ見通しが悪く危険 | 歩道の整備、クロスマークの設置 | 高萩市 | H30年度以降 |

【東小学校】

| №. | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 事業年度 |
|----|----------|--------------|-------------------------------|--------------|------|---------|
| ① | 市道203号線 | 高萩市肥前町1-80-2 | 横断歩道、信号機が無く危険 | 外側線（ドット線）設置 | 高萩市 | H27年度完了 |
| ② | 市道203号線 | 高萩市大字高戸705 | 道路脇の水路に蓋が無く、道幅も狭く危険 | 歩道整備 | 高萩市 | H30年度完了 |
| ③ | 市道203号線 | 高萩市大字高戸814 | 道幅が狭く、交通量が多く危険 | 「学童注意」等の標識設置 | 高萩市 | H27年度完了 |
| ④ | 市道1409号線 | 高萩市高浜町3-97-2 | 本市道から市道1443号線へ右折する車が危険 | 外側線設置 | 高萩市 | H27年度完了 |
| ⑤ | 市道1409号線 | 高萩市高浜町3-73 | セブン-イレブン高浜町店から市道1409号線へ出る車が危険 | 外側線設置 | 高萩市 | H27年度完了 |
| ⑥ | 市道1409号線 | 高萩市高浜町3-73 | セブン-イレブン高浜町店から市道1409号線へ出る車が危険 | 停止線設置 | 事業者 | H27年度完了 |
| ⑦ | 市道1408号線 | 高萩市有明町2-86-1 | 側溝に蓋が無く危険 | 側溝の蓋掛け | 高萩市 | H29年度完了 |

| №. | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 事業年度 |
|----|-------------------|----------------------------|---------------------------|--|-------|---------|
| ⑧ | 市道1403号線・市道1418号線 | 高萩市東本町1-8 | 横断歩道が無く危険 | 横断歩道の設置 | 高萩警察署 | H28年度完了 |
| ⑨ | 市道1403号線・市道1418号線 | 高萩市東本町1-8 | 側溝に蓋が無く危険 | 側溝の蓋掛け | 高萩市 | H28年度完了 |
| ⑩ | 市道1318号線 | 高萩市肥前町1-104 | 「スクールゾーン」路面標示が消えかかっている。 | 「スクールゾーン」路面標示塗替え | 高萩市 | H27年度完了 |
| ⑪ | 市道1318号線 | 高萩市有明町1-141 | 「スクールゾーン」路面標示が消えかかっている。 | 「スクールゾーン」路面標示塗替え | 高萩市 | H27年度完了 |
| ⑫ | 市道1408号線 | 高萩市有明町1-142 | 「スクールゾーン」路面標示が消えかかっている。 | 「スクールゾーン」路面標示塗替え | 高萩市 | H27年度完了 |
| ⑬ | 市道1408号線 | 高萩市有明町2-67 | 「スクールゾーン」路面標示が消えかかっている。 | 「スクールゾーン」路面標示塗替え | 高萩市 | H27年度完了 |
| ⑭ | 市道1313号線 | 高萩市肥前町1-80 | 側溝に蓋が無く、道幅も狭く危険 | グリーンベルト設置 | 高萩市 | H28年度完了 |
| ⑮ | 市道1409号線・市道1425号線 | 高萩市高浜町1-42-1・1-77-2・2-124外 | 登校時間帯の車両の通行量が多く、児童の横断時が危険 | 交差点四隅にそれぞれ待機スペースの確保（市営高浜第二住宅南西角は、歩車道ブロック一部撤去） | 高萩市 | H28年度以降 |
| ⑯ | 市道1409号線・市道1425号線 | 高萩市高浜町1-42-1・1-77-2・2-124外 | 登校時間帯の車両の通行量が多く、児童の横断時が危険 | 交差点四隅にそれぞれ待機スペースの確保（市営高浜第二住宅南西角は、歩車道ブロック一部撤去）を図った上で、信号機の設置 | 高萩警察署 | H28年度以降 |

【松岡小学校・松岡中学校】

| №. | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 事業年度 |
|----|----------|----------------|--|-----------------------|------|-----------|
| ① | 市道1089号線 | 高萩市大字下手綱818 | T字路であり、見通しが悪く危険 | 「学童注意」等の路面表示 | 高萩市 | H27年度完了 |
| ② | 市道1703号線 | 高萩市大字上手綱1006-9 | スピードを出す車、病院側から一時停止せずに市道に出てくる車が多く危険である。 | 待機スペースが確保できる位置へバス停を移設 | 高萩市 | H27年度完了 |
| ③ | 市道1661号線 | 高萩市大字下手綱651-1 | 交通量が多く、一部歩道が無い箇所があり危険 | ポールコーン設置 | 高萩市 | H28年度完了予定 |
| ④ | 県道10号 | 高萩市大字上手綱1509-8 | スピードを出す車、交通量も多く、歩道も無く危険 | 「学童注意」、「速度落とせ」等の路面表示 | 茨城県 | H28年度完了予定 |
| ⑤ | 市道1622号線 | 高萩市大字上手綱3075-9 | 市道に樹木等がはみ出しており、見通しが悪く危険 | 樹木等剪定要望 | 高萩市 | H27年度完了 |
| ⑥ | 市道1007号線 | 高萩市大字上手綱3101-5 | 木々が多く、日中でも暗く人通りが少なく、不審者情報もあり危険 | 防犯灯設置 | 高萩市 | H27年度完了 |

| №. | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 事業年度 |
|----|----------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|
| ⑦ | 市道1754号線 | 高萩市大字下手綱2364 | 歩道がなく、スピードを出す車があり、交通量が多く危険 | 外側に堆積している土砂撤去及び外側線塗替え | 高萩市 | H27年度完了 |
| ⑧ | 市道1043号線 | 高萩市大字下手綱104-2 | 見通しが悪く、人通りが少なく危険 | 民地の樹木剪定要望及び防犯灯設置 | 高萩市 | H27年度完了 |
| ⑨ | 市道1661号線 | 高萩市大字上手綱597-2 | 交通量が多く、歩道も無く危険 | 「横断歩道」の道路標識のサイズ変更 | 高萩警察署 | H27年度完了 |
| ⑩ | 市道1661号線 | 高萩市大字上手綱593-5 | 交通量が多く、歩道も無く危険 | 外側線設置 | 高萩市 | H27年度完了 |
| ⑪ | 市道1069号線 | 高萩市大字上手綱65 | 道幅が狭く、歩道も無く危険 | 「止まれ」の道路標識のサイズ変更 | 高萩警察署 | H27年度完了 |
| ⑫ | 市道1069号線 | 高萩市大字上手綱597-20 | 道幅が狭く、歩道も無く危険 | 「スクールゾーン」等の標識取替え | 高萩市 | H28年度完了予定 |
| ⑬ | 県道67号 | 高萩市大字上手綱3296-3 | 交差点だが信号機が無く危険 | 信号機の設置 | 高萩警察署 | H27年度以降 |
| ⑭ | 県道10号 | 高萩市大字上手綱地内 (関口十字路～かもめガス望海ゴルフコース) | 歩道がなく、スピードを出す車が多く交通量も多く危険 | 歩道の設置 | 茨城県 | H28年度以降 |
| ⑮ | 市道1661号線 | 高萩市大字上手綱109 | 道幅が狭く危険 | カーブミラーの付け替え、路側帯堆積土砂撤去及び外側線塗替え | 高萩市 | H28年度完了 |
| ⑯ | 県道67号線 | 高萩市大字下手綱1405-2 | スピードを出す車があり、交通量も多く、信号待ちで危険を感じる。 | ポール、ガードパイプの設置 | 茨城県 | H31年度以降 |

【君田小学校】

| №. | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 事業年度 |
|----|----------|--------------|----------------------|---------------|------|---------|
| ① | 市道4027号線 | 高萩市大字下君田1247 | 昼間でも暗く、外側線も消え掛けていて危険 | 外側線塗替え及び防犯灯設置 | 高萩市 | H27年度完了 |

【高萩中学校】

| №. | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 事業年度 |
|----|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|------|---------|
| ① | 市道1401号線 (常磐線踏) | 高萩市大字安良川297-7地先 | 踏切内は車道のみ、歩行者が危険 | 踏切内に歩道を設置 | 高萩市 | H30年度完了 |