

学校施設の状況

学校施設の主要な建物 21 棟の内、12 棟が築 40 年以上経過し、老朽化が進んでいるものの応急的な修繕などの対処療法により対応しています。

また、昭和 56 年 6 月以前に建築された旧耐震基準の建築物については、平成 23 年から平成 28 年にかけて耐震補強を実施し、高萩市立の小中学校については耐震化が完了しています。

[小学校]

学校名	建物名	構造/階数	延床面積 (㎡)	建築年	備考 (耐震改修年等)
高萩小学校	校舎棟	RC/3F	2,421	1969	2012 (平成 24 年)
	校舎棟	RC/3F	3,586	1976	2012 (平成 24 年)
	体育館	S/2F	951	1978	2013 (平成 25 年)
秋山小学校	校舎棟	RC/3F	3,467	1982	—
	校舎棟	RC/1F	608	2015	—
		W/2F			
体育館	S/2F	733	1978	2013 (平成 25 年)	
東小学校	校舎棟	RC/3F	765	1973	2014 (平成 26 年)
	校舎棟	RC/3F	3,374	1996	—
	校舎棟	RC/2F	1,784	1998	—
	体育館	S/2F	928	1977	2011 (平成 23 年)
松岡小学校	校舎棟	RC/2F	4,680	2010	—
	体育館	S/2F	681	1973	2012 (平成 24 年)

[中学校]

学校名	建物名	構造/階数	延床面積 (㎡)	建築年	備考 (耐震改修年等)
高萩中学校	校舎棟	RC/3F	3,342	1975	2016 (平成 28 年)
	校舎棟	RC/3F	2,912	1977	
	体育館	RC/2F	1,241	2011	—
秋山中学校	校舎棟	RC/3F	2,704	1992	—
	校舎棟	RC/3F	2,954	1994	—
	体育館	S/1F	837	1972	2011 (平成 23 年)
松岡中学校	校舎棟	RC/3F	2,688	1985	—
	校舎棟	RC/3F	553	1992	—
	体育館	S/2F	659	1972	2014 (平成 26 年)

※「新耐震基準」1981 (昭和 56) 年 6 月